

METAL D'APPORT

Est cuivré pour éviter l'oxydation

La pellicule de cuivre se volatilise dans l'arc.

DIAMETRES COURANTS

1,2

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6

METALLS LOURDS

ALLIAGES LEGRS

SECURITE

Recourber l'extrémité des baguettes pour éviter les accidents.